



**Les améliorations / modifications de la version 3.1  
7817/7817B/7848/7848B/7849/7849B/7859/7859B/7861  
Février 2023**

- ➔ Ajouts et prise en charge du SEFRAM 7869
- ➔ Corrections de bugs mineurs

**Rappel : avant la mise à jour de votre appareil, vous devez faire une sauvegarde de votre configuration.**

---

**Les améliorations / modifications de la version 2.4  
7817/7848/7849/7859  
Novembre 2021**

- ➔ Corrections de bugs mineurs

**Rappel : avant la mise à jour de votre appareil, vous devez faire une sauvegarde de votre configuration.**

---

**Les améliorations / modifications de la version 2.3  
7817/7848/7849/7859  
Mars 2021**

- ➔ Ajout du plan de fréquences 'German Cable'
- ➔ Corrections de bugs mineurs

**Rappel : avant la mise à jour de votre appareil, vous devez faire une sauvegarde de votre configuration.**

---

**Les améliorations / modifications version 2.2  
7817/7848/7849/7859/7817B/7848B/7849B/7859B  
Septembre 2020**

- ➔ Correction de bugs mineurs
- ➔ Ajout de télé-alimentation pour LNB optique sur prise RF (seulement sur 7859B)

**Rappel : avant la mise à jour de votre appareil, vous devez faire une sauvegarde de votre**



## **Les améliorations / modifications de la version 1.4 / 1.5**

**7817/7848/7849/7859**

**Juin 2017 (v1.4) et Février 2018 (V1.5)**

- Amélioration de la mesure de courant de télé alimentation
- Corrections de bugs mineurs

**Rappel : avant la mise à jour de votre appareil, vous devez faire une sauvegarde de votre configuration.**

---

## **Les améliorations / modifications de la version 1.3 / 1.4**

**7817/7848/7849/7859**

**Juin 2017 (v1.4) et Décembre 2016 (v1.3)**

- Amélioration de la vitesse de pointage
  - Amélioration de la mesure de courant de télé alimentation
  - Prise en charge du 7859 (entrée optique)
  - Corrections de bugs mineurs
- 

## **Les améliorations / modifications de la version 1.2**

**7848/7849**

**Avril 2016**

- Ajout de l'arrêt automatique sur la page d'accueil
  - Corrections de bugs mineurs
- 

## **Rappel des améliorations / modifications de la version 1.1**

**7848/7849**

**Novembre 2015**

- Ajout d'un message de confirmation en importation de configuration USB
- Corrections de bugs mineurs

**Sefram**

